	Patrimonio Edificado de Madrid	Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de las Artes Dirección General de Infraestructuras Culturales
	Patrimonio edificado	
	Banco Central Hispano (Ref.: 02418)	

Patrimonio edificado

Banco Central Hispano (Ref.: 02418)

Descripción formal

El antiguo Banco Hispano Americano fue la última obra de Eduardo de Adaro, que terminó José López Sallaberry. Tiene planta irregular con fachada cóncava, distribuida en torno al patio de operaciones del banco, que ocupaba el sótano, bajo y planta principal. El resto del edificio, en su primera época, estuvo dedicado a viviendas con accesos independientes situados en los laterales. El interior del banco fue totalmente modificado en la década de los años treinta del siglo XX. En esa época desapareció el suelo de losetas de cristal, toda la decoración interior de marcado estilo ecléctico y la galería superior cerrada del patio de operaciones. En su lugar se hizo un gran espacio abierto con pilares que ocupa las dos plantas y cubierto por cristalera, similar a la del patio de efectivos del Banco de España. La organización de la fachada refleja los distintos usos, enfatizando el eje compositivo y la puerta de ingreso con mayor profusión ornamental. La entrada está flanqueada por esculturas representativas del Cálculo y la Economía. Una primera línea formada por un balcón corrido corresponde al establecimiento bancario. El segundo cuerpo con los pisos superiores, que inicialmente fueron de viviendas, se remata con un entablamento sobre el que se levanta el cuerpo ático. Ha sufrido una serie de modificaciones para adaptar todo el edificio a uso bancario. En la actualidad se encuentra sin uso, existiendo un proyecto para uso hotelero.

Imágenes



Propiedades

Barrio	Barrio de SOL
Distrito	Distrito de CENTRO
Municipio	Municipio de Madrid
Posición en el mapa (UTM)	440.668,50 4.474.467,37

Inmueble

Fecha inicial	1902
Fecha final	1905
Otras denominaciones	Antiguo Banco Hispano Americano
Actuaciones	: Eduardo de Adaro Magro : 1902 (P) 1902 (Co) : José López Sallaberry : 1902-1905 (O). Ampliación y reforma : Jaime López-Amor Herrero : 1998 (P) 1998-1999 (O). Rehabilitación : Alfonso Millanes Mato : 2001 (P) 2001 (O).

Datos históricos

Propiedad	Particular e Instituciones
Observaciones	Grupo bancario Santander Central Hispano
Función	Privado
Uso específico	Entidad Bancaria
Tipo de acceso	Restringido a su función

PGOUM


Catalogación y Normativa

Catalogación	Singular
Norma zonal.Grado.Nivel	1.5
Protección Patrimonio Histórico	BIC Declarado con Delimitación

Estado y visita

Estado

Exterior	Bueno
Interior, paramentos	Bueno
Interior, mobiliario	Bueno
Interior, objetos	Bueno

	Patrimonio Edificado de Madrid	Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de las Artes Dirección General de Infraestructuras Culturales
	Patrimonio edificado	
	Banco Central Hispano (Ref.: 02418)	

Visita

Interés arquitectónico y/o urbano	De interés
Exteriores	Destaca la fachada por sus elementos decorativos . Entre ellos, esculturas alegóricas del Cálculo y la Economía.

Calles

Código	Tipo	Denominación	Número
MAD.7664	Calle	SEVILLA	1
MAD.7252	Carrera	SAN JERONIMO	7bis
MAD.1530	Plaza	CANALEJAS	1

Referencia a disposición

Código	Resumen	Archivo
02418	Boletín de Declaración con Delimitación	pdfdis/02418. Banco Central Hispano DECyDEL.pdf

Autor

Código	Resumen
0015	Adaro Magro, Eduardo de
0892	López Sallaberry, José
0902	López-Amor Herrero, Jaime
1089	Millanes Mato, Alfonso

Redactor

Código	Resumen
PR	Rivas Quinzaños, Pilar

Libro o artículo

Código	Resumen	Autores	Editorial	Datos de la edición
T1.0005	Arquitectura bancaria en España	AA. VV	Ministerio de Fomento	Madrid, 1998

Revista

Códi-go	Resumen	Autores	Revista	Datos de la edición
T1.0557	Edificios bancarios madrileños	JIMÉNEZ, Carmen	Comercio e Industria	nov. 1984, pp. 81-97
T1.0865	Banco Hispano-Americano, Plaza de las Cuatro Calles, Madrid	ROJÍ LÓPEZ CALVO, Joaquín y DUBÉ DIEZ, Alfonso	Pequeñas Monografías de Arte	1905, pp. 1-12
T1.0869	La Carrera de San Jerónimo	RUBIO PARDOS, Carmen	Anales del Instituto de Estudios Madrileños	t. VII, 1971, pp. 61-120
T1.1043	Necrología del Ilmo. Sr. D. José López Sallaberry	ZABALA, Manuel	Arquitectura	nº 99, jul. 1926, pp. 239-247